

Certificado

De teste de funcionamento, carga e inspeção visual do Guindaste

Equipamento: **LC-03**

Tipo: **CESTO DE IÇAMENTO DE PESSOAS E MATERIAIS**

Modelo: **GAIOLA DE IÇAMENTO**

ART: **7653778-0**

Responsável: **Eng. Flávio Antonio da Silva e Sousa**

Eu certifico que o acessório supracitado está em condições de operação.

Em testemunho do acima citado, valido que o equipamento passou pela inspeção, teste de funcionamento e teste de carga, conforme normas ILO- 152 e NR-29, na data da minha assinatura. Declaro que nenhum defeito que afete sua condição segura de trabalho foi encontrado. Quanto aos que não apresentam riscos a operação do equipamento (não impeditivos), como citados no relatório detalhado, deverão ser inseridos na programação de manutenção para serem resolvidos assim que possível. O presente é acobertado pela respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida de acordo com os parâmetros legais do CREA-SC – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina, que a valida para todos os fins legais a que se destina.



Itajaí – SC, 20 de abril de 2021.

Flávio A. S. Sousa
Maintenance Manager

Lifting Global Trade
APM TERMINALS